

Instruktion för utbyte av styrkort med artikelnummer 9516563

Vid byte av styrkort A4 med artikelnummer 9516563 skall följande iakttas.

- Utgång P3 har 7stycken stift på utgången. Jämfört med nya kortet som har 8stift. På nya kortet används inte ett av stiften markerad med 2stycken stora pilar, se bild nedan.
- Nya styrkortet monteras med 2 stycken skruvar tillskillnad från gamla som monteras med 4 skruvar, se bild nedan.
- Bandkabel P1 har samma dimension som gamla kortet, dock är den förskjuten 90grader
- Bytet till A4 medför att gamla blå boken blir inaktuell, olika börvärden och är värden har ändrat plats. Vår ambition är att vi skall kunna erbjuda blånyckel handbok till kortet, Styrningen finns som PDF-format som vi kan faxa eller maila.

